



Peligros del Taller Mecánico

Equipo del taller mecánico puede causar daños serios. Usted debe saber los riesgos de trabajar con el equipo y seguir los procedimientos de seguridad. Amputaciones y lesiones a causa de ser aplastado no son cosas para ignorar. Saber dónde las manos y los pies están en todo momento.

Las señales atrás de esta página les ayudará a identificar los peligros del taller mecánico.

Recuerde:

- El punto de operación es donde la maquina desempeña el trabajo.
- Puntos de pellizco, perforación, rotación, esquila y doblar las acciones pueden provocar lesiones graves.
- Si no tiene cuidado, lesiones también pueden ocurrir durante operaciones normales, la eliminación de atascos, mantenimientos previstos e imprevistos, y lubricaciones.
- No trate de remover el protector de la maquina. Mejor, use los procedimientos apropiados.
- Asegúrese de que siempre pueda alcanzar el botón para apagar cada maquina que usted opera.

Preguntas de discusión:

1. ¿Qué puede suceder si se mete su mano a una maquina cuando esta atascada?
2. ¿Dónde esta el botón para apagar cada maquina?
3. ¿Puede remover el protector de la maquina si el material es muy grueso para poner en esquila?
4. ¿Debe usted usar lentes de seguridad en soldadura y amolado de áreas?
5. ¿Es ropa suelta y cabello largo apropiados cuando trabaje cerca de equipo rotativo?

Nota De Junta:

Comentarios/Preocupaciones De Empleados: _____

Otros Temas De Seguridad Que Deben Ser Abordados En El Trabajo: _____

Registro De Entrenamiento: Fecha: _____ Sitio De Trabajo: _____

Entrenador: _____ Titulo: _____

Nombre de Empleado (escrito)	/ (firma)	Nombre de Empleado (escrito)	/ (firma)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(Continúe registrando las firmas en otra página)



TEXAS CONSTRUCTION ASSOCIATION WORKERS' COMP SAFETY GROUP

Toolbox Talks

A BIWEEKLY HANDY GUIDE FOR YOUR SAFETY MEETINGS

Peligros del Taller Mecánico



Advertencia: Hoja de Sierra de Corte



Advertencia: Giratorio de Puntos de Pellizco



Advertencia: Chispas y Residuos de Amolado



Advertencia: Peligro de Amputación